

Ogłoszenie o przetargu

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Bledzew, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 66- 350 Bledzew – dalej zwaną Organizatorem.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Organizatora, **pokój nr 13 - I piętro w dniu 20 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00**
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Oględziny przedmiotu sprzedaży można dokonać po wcześniejszym kontakcie z przedstawicielem Organizatora (tel. 95 743 66 24) w godzinach Urzędowania.
4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży jest autobus szkolny AUTOSAN H9-21. Szczegółowy opis pojazdu jn.
 - 1) Dane techniczne pojazdu:
 - 2) nr identyfikacyjny pojazdu – SUAFS3010KS660821
 - 3) nr rejestracyjny pojazdu – GWH 8566
 - 4) rok produkcji – 1989
 - 5) Kod typu silnika - 6cT107/A6/7
 - 6) Pojemność skokowa silnika – 6540 cm
 - 7) Moc silnika - 110 kW
 - 8) Rodzaj nadwozia - dalekobieżny
 - 9) Liczba drzwi – 2
 - 10) Dopuszczalna masa całkowita – 12500 kg
 - 11) Dopuszczalna ładowność – 4100 kg
 - 12) Masa własna – 8400 kg
 - 13) Liczba miejsc – 39/1
 - 14) Skrzynia biegów - manualna
 - 15) Liczba osi – 2
 - 16) Rozstaw osi – 4700 mm
 - 17) Największy dopuszczalny nacisk osi – 80,00 kN
 - 18) Kolor nadwozia – biały/ zielony
 - 19) Wskazanie drogomierza – 282382 km
 - 20) Data I- rejestracji w kraju – 1989.12.21
 - 21) Ważność badań technicznych – 2014.08.20
5. Stan techniczny pojazdu:
 - 1) Silnik – Brak możliwości uruchomienia silnika w dniu badania. osprzęt silnika w stanie skrajnego zużycia. Ślady nadmiernego przedmuchu spalin do skrzynia korbowej. Wycieki oleju spod uszczelek. Układ wydechowy pordzewiały, pokryty głębokimi ogniskami korozji wżerowej. Elementy gumowe przestarzałe. Instalacja elektryczna zawilgocona. Oleje i płyny eksploatacyjne przeterminowane.
 - 2) Podwozie – Rama pojazdu pokryta na całej powierzchni głębokimi ogniskami korozji wżerowej, miejscami przerdzewiała na wskroś. Ogniska korozji skupione są zwłaszcza w miejscach węzłowych. Rama wielokrotnie naprawiana, popękana i wzmacniana nakładkami. Znaczne wycieki oleju spod uszczelek skrzyni biegów i mostu napędowego. Nadmierny luz sumaryczny w układzie przeniesienia napędu. Resory trwale odkształcone. Pióra resorów pokryte ogniskami korozji wżerowej. Układy hamulcowe w stanie skrajnego zużycia. Elementy gumowe zestarzałe. Nadmierne luzy w połączeniach kulistych przegubów drążków kierowniczych.

- 3) Nadwozie - Szkielet nadwozia w licznych miejscach węzłowych popękany i przerdzewiał. Ogniska korozji wżerowej znajdują się na całej powierzchni szkieletu. Na oblachowaniu przednim prawym i lewym, oblachowaniu podokiennym, blachach błotników prawych i lewych, oblachowaniu ściany prawej i lewej, płatach górnych tylnych, pokrywach luków bagażowych znajdują się bardzo liczne ogniska korozji wżerowej. Elementy oblachowania miejscami przerdzewiałe na wskroś, zwłaszcza licznie w miejscach łączenia blach, okolicach uszczeliek okien i drzwi, listew poszycia, słupków. Poszycia i szkielety drzwi w części dolnej przerdzewiałe na wskroś. Podłoga luków bagażowych zardzewiała, pokryta ogniskami korozji wżerowej. Liczne rozległe ogniska korozji wżerowej w miejscach łączenia płyt poszycia dachu oraz w połączeniach dachu z poszyciami ścian bocznych, przedniej i tylnej. Rama szyby tylnej przerdzewiała miejscami na wskroś. Nakładka tablicy rozdzielczej popękana. Wykładziny słupków przednich zdeformowane. Wykładzina dachu w przedniej części nadwozia głęboko porysowana. Wykładzina tapicerska drzwi przednich głęboko porysowana i miejscami wytarta. Wykładzina drzwi tylnych popękana. Wykładzina ściany prawej w części tylnej pojazdu zniszczona. Półka podokienna tylna zbutwiała, zawilgocona. Wykładziny tapicerskie słupków tylnych zniszczone. Uszczelki szyb i drzwi zestarzałe, miejscami pokaleczone. Poduszki siedzeń i oparć, siedzeń jednoosobowych i dwuosobowych wygniecione, pokrycia tapicerskie wytarte i wypłowiałe, miejscami porożywane. Ślady przecieków wody spod uszczeliek okna dachowego, szyby okna tylnego, uszczeliek drzwi. Wyposażenie tapicerskie i instalacja elektryczna nadwozia zawilgocone. Wykładzina podłogi nadmiernie zużyta. Na nadwoziu widoczne ślady licznych napraw blacharskich i lakierniczych. Powłoka lakierowa matowa, liczne odpryski lakieru na całej powierzchni nadwozia oraz bąble z wykwitami rdzy na powierzchni lakieru.
- 4) Instalacja elektryczna – Izolacja wiązek przewodów elektrycznych zestarzała, w licznych miejscach porożywana, przetarta. Złącza przewodów elektrycznych skorodowane. Lustra wkładów optycznych reflektorów matowe, zawilgocone. Klosze lamp tylnych, lamp kierunkowskazów porysowane, zmatowiałe. Instalacja elektryczna kpl. zawilgocona. akumulatory nadmiernie zużyte.
- 5) Ogumienie –
Koła przednie BELSHINA 9.00R20 zużycie 100%
Koła tylne BELSHINA 9.00R20 zużycie 100%
Koło zapasowe BELSHINA 9.00R20 zużycie 100 %

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w wysokości 410 zł w pieniądzu w kasie lub na konto bankowe w terminie do 18 kwietnia 2019 r. włącznie.

Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi gdy:

- 1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- 2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Treść oferty winna odpowiadać treści załącznika nr 1 Oferta.

7. Cena wywoławcza:

4.110,88 zł brutto

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg- autobus AUTOSAN H9-21” w terminie do dnia 20.04.2019 r., godz. 09:00.

Wykonawcy którzy złożyli oferty po terminie jw. nie będą brali udziału w postępowaniu, przedmiotowe oferty zostaną niezwłocznie zwrócone.

Oferta złożona za pośrednictwem poczty uznana będzie za złożoną w terminie jeżeli wpłynie do urzędu w terminie jw.

Termin związania ofertą – 30 dni

9. Z chwilą przebiccia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu:
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicie, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

WÓJT GMINY
Małgorzata Musiałowska

WYWIESZONO
dnia, 26. 03. 2019r.
ZDJĘTO
dnia,